





事後調査
8
外構
土間
コンクリート
亀裂・破損
現況

事前調査
10
外構
土間
モルタル
亀裂
W=1.5mm
L=16.0cm



事後調査
9
外構
土間
コンクリート
亀裂
W=2.0mm
L=55.0cm

事前調査
10
外構
土間
モルタル
亀裂
W=1.5mm
L=16.0cm
接写



事後調査
9
外構
土間
コンクリート
亀裂
W=2.0mm
L=55.0cm
接写

事前調査
11
外構
土間
モルタル
亀裂
W=1.0mm
L=16.0cm

